

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH ZADANIEM POLEGAJĄCYM NA USUWANIU WYROBÓW AZBESTOWYCH z demontażem

Lp.	Adres	Nr ewidencyjny działki	Obręb ewidencyjny	Rodzaj wyrobu zawierającego azbest	Zakres prac
					Szacunkowa powierzchnia wyrobów do usunięcia wraz z demontażem
1.	Osiedle Szkolne 5, 66-218 Lubrza	15/5	Lubrza	płyty azbestowo- cementowe faliste	48,50
2.	ul. Świebodzińska 57, 66-218 Lubrza	307/1	Lubrza	płyty azbestowo- cementowe faliste	100
3.	Nowa Wioska 7, 66-218 Lubrza	176/3	Nowa Wioska	płyty azbestowo- cementowe faliste	140
4.	Staropole 43, 66-218 Lubrza	121/2	Staropole	płyty azbestowo- cementowe faliste	90
5.	Boryszyn 10, 66-218 Lubrza	126	Boryszyn	płyty azbestowo- cementowe faliste	110
6.	Nowa Wioska 10, 66-218 Lubrza	40	Nowa Wioska	płyty azbestowo- cementowe faliste	30
7.	ul. Jeziorowa 11, 66-218 Lubrza	581	Lubrza	płyty azbestowo- cementowe faliste	100
8.	Buczyna 6, 66-218 Lubrza	1/2	Zagaje	płyty azbestowo- cementowe faliste	67
RAZEM:					685,50

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH ZADANIEM POLEGAJĄCYM NA USUWANIU WYROBÓW AZBESTOWYCH bez demontażu

Lp.	Adres	Nr ewidencyjny działki	Obręb ewidencyjny	Rodzaj wyrobu zawierającego azbest	Zakres prac
					Powierzchnia wyrobów do usunięcia <u>bez demontażu</u> [m ²]
1.	Oczyszczalnia ścieków w Lubrzy	78/5	Lubrza	płyty azbestowo-cementowe faliste	30
2.	Boryszyn 31, 66-218 Lubrza	46/1	Boryszyn	płyty azbestowo-cementowe faliste	140
3.	Staropole 18, 66-218 Lubrza	89	Staropole	płyty azbestowo-cementowe faliste	60
4.	Staropole 22, 66-218 Lubrza	58	Staropole	płyty azbestowo-cementowe faliste	98
5.	Bucze 36/2, 66-218 Lubrza	133/12	Bucze	płyty azbestowo-cementowe faliste	100
6.	Mostki 59, 66-218 Lubrza	176/4	Mostki	płyty azbestowo-cementowe faliste	77
7.	Os. Zamoście	406/24	Lubrza	płyty azbestowo-cementowe faliste	9
8.	Nowa Wioska 22, 66-218 Lubrza	31	Nowa Wioska	płyty azbestowo-cementowe faliste	120
9.	Nowa Wioska 3, 66-218 Lubrza		Nowa Wioska	płyty azbestowo-cementowe faliste	50
10.	Nowa Wioska 20,66-218 Lubrza	32/3	Nowa Wioska	płyty azbestowo-cementowe faliste	38
11.	Przełazy 25, 66-218 Lubrza	186	Przełazy	płyty azbestowo-cementowe faliste	40
12.	Mostki 78, 66-218 Lubrza	222/5	Mostki	płyty azbestowo-cementowe faliste	105
RAZEM:					867

