

Samorządowy Zakład Budżetowy

Ul. Świebodzińska 103

66-218 Lubrza

Tel/fax 668 300 068

Regon 080066086

Lubrza, dnia 10.03.2019r.

SZB. 0712.7.2019

*Pan
Stanisław Kędzia*

Odpowiadając na interpelacje złożone na sesji Rady Gminy Lubrza w dniu 25.04.2019r. wyjaśniam:

1. Jakie były straty ubytków wody w roku 2018

W 2018r. średnia strat na wszystkich wodociągach administrowanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Lubrzy wyniosła 30%. Na straty wody miały wpływ:

- awarie na sieciach i przyłączach wodociagowych – 39 awarii,
- awaria na SUW Mostki (ubytki dużej ilości wody spowodowane awarią elektrozaworów i elektroniki, które się nie zamykały po płukaniu filtrów. Z uwagi na dużą wilgotność powietrza na SUW zawory uległy zepsuciu i aby poprawnie działały musiały być zregenerowane. Dodatkowo zamontowano smarowniczkę aby wilgoć z powietrza nie dostawała się do zaworów).
- płukanie sieci wodociagowej po chlorowaniu (średnio raz w miesiącu),
- płukanie sieci po awariach, wyłączeniach prądu i zgłoszeniach odbiorców o złej jakości wody,
- pobór wody do beczki dowożącej wodę dla odbiorców po stwierdzeniu obecności bakterii Coli w wodociągach Buczyna, Zagaje, Bucze, Mostki, Przelazy, Laski, Zagórze,
- płukanie sieci po chlorowaniu sieci wodociagowej po stwierdzeniu bakterii Coli w wodociągach
- płukanie sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni wodą pobraną z hydrantów,
- płukanie sieci podczas przeglądów hydrantów oraz wymiany hydrantów.

W/w ilości wody są ilościami niemierzalnymi i przy sporządzaniu bilansu wody nie były traktowane jako wody technologiczne z wagi na nieznaną ich ilość.

2. Czy wypłacono 3% podwyżki płac pracownikom na 2019r.

W miesiącu marcu zostały wypłacone podwyżki dla pracowników Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy.

3. Jak funkcjonuje monitoring na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lubrzy.

Na oczyszczalni ścieków w Lubrzy zainstalowane są dwa monitoringi. Jeden to monitoring przepompowni ścieków, który rejestruje prace przepompowni tych najbardziej awaryjnych. Zmonitorowane do dnia dzisiejszego zostało 17 przepompowni z czego 3 w 2018r. Dzięki monitoringowi przepompowni pracownik, który ma zmianę na oczyszczalni ścieków natychmiastowo dowiaduje się o awarii pomp na przepompowni, zaniku prądu bądź dużym zrzućcie ścieków. Z biura na oczyszczalni można również sterować pracą pomp na przepompowni. Drugi to monitoring terenu oczyszczalni ścieków w Lubrzy. Na terenie oczyszczalni zainstalowane jest 10 kamer, które rejestrują obraz. Obraz zapisywany jest na dysku. Do bieżącego podglądu na oczyszczalni ma dostęp każdy pracownik gdyż monitor z podglądem zainstalowany jest w pomieszczeniu biura w budynku socjalnym. Natomiast do przeglądania zapisanego na dysku obrazu oraz ustawiania kamer ma dostęp wyłącznie dyrektor zakładu gdyż dostęp do przeglądania zabezpieczony jest hasłem.

4. Czy istnieje kalendarz przeglądu złoża wody z uwagi na pogarszającą się jakość spożytej wody?

W Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Lubrzy nie posiadamy kalendarza przeglądu złóż. Złoże na stacji uzdatniania wody znajduje się w zamkniętym zbiorniku – filtrze, do którego wnętrza dostęp jest możliwy jedynie podczas wymiany złoża.

O konieczności wymiany złoża w filtrze decydują parametry wody fizykochemiczne, które badane są podczas przeprowadzania monitoringu wody zarówno kontrolnego jak i przeglądowego wykonywanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożyci przez ludzi (Dz. U z 2017 poz. 2294). Częstotliwość poboru wody do badania uzależniony jest ilością produkcji rocznej wody na danym ujęciu. Pod koniec każdego roku Samorządowy Zakład Budżetowy ustala harmonogram poboru próbek w ramach monitoringu wewnętrznego, który następnie opiniowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Ponadto oprócz monitoringu wewnętrznego przeprowadzanego przez firmę posiadającą akredytację na wykonywanie w/w badań, woda z wodociągów badana jest dodatkowo przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. To wyniki badań wody decydują czy złoże filtracyjne winno być już wymienione.

W chwili obecnej na żadnym administrowanym przez Samorządowy Zakład Budżetowy ujęciu nie ma przekroczonych wartości parametrycznych.

DYREKTOR


Honorata Kuriata

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Gminy Lubrza

Otrzymują:

1. a.a

